

Subject: 治水課【情報提供】側溝設置のための床堀中における水道管破損発生について

北海道開発局 河川技術対策官様  
河川工事課課長補佐様  
各地方整備局 河川工事課長様  
沖縄総合事務局 建設工務室長様

治水課 課長補佐

お世話になっております。

4月6日に側溝設置工事で床堀中に水道管を破損する事案が発生しましたので、情報提供いたします。

**【概要】**

水道管理者から提供いただいた台帳における水道管設置位置と実際の設置位置が異なっていたため、床堀箇所に水道管が無いと判断して床堀を行い、水道管を破損させたとのことです。

なお、応急復旧により断水被害はありませんでした。

追加情報がありましたら、情報提供させていただきます。